

보고 일시	배포 후 즉시 사용	배포일	2024. 4. 19.(금)
담당 부서	위해정보국 위해관리팀	담당자	김가영 팀장(043-880-5821) 박현지 대리(043-880-5825)

화상 우려 엠에스알(MSR) 캠핑용 냄비, 자발적 리콜 실시

- 손잡이 탈락에 의한 화상 유발 우려로 분리형 손잡이 무상 제공 -

한국소비자원(원장 윤수현)은 4월 19일부터 사용 중 화상을 입을 우려가 있어 미국과 캐나다, 멕시코 등에서 리콜된 엠에스알(MSR) 캠핑용 냄비 9개 모델*에 대해 부품을 무상으로 제공하는 자발적 리콜을 진행하기로 했다.

* (해당 모델) ‘리액터 1.0L 포트’, ‘리액터 1.7L 포트’, ‘리액터 1.0L 스토브 시스템’, ‘리액터 1.7L 스토브 시스템’, ‘트레일 라이트 1.3L 포트’, ‘트레일 라이트 2L 포트’, ‘트레일 라이트 듀오 쿡 세트’, ‘트레일 라이트 솔로 쿡 세트’, ‘포켓로켓 스토브 키트’

한국소비자원이 해당 제품의 해외 리콜 정보를 바탕으로 조사한 결과, 일부 제품의 손잡이가 몸체에서 분리되거나 느슨해질 수 있고, 이로 인해 뜨거운 내용물이 쏟아져 사용자가 화상을 입을 우려가 있는 것으로 나타났다.

이에 수입·판매업체인 (주)호상사는 미국 등 해외와 동일하게 2008년 7월부터 2024년 2월까지 판매한 18,336개 제품, 9개 모델에 대해 분리형 손잡이(리프터)를 제공하기로 했다.

한국소비자원은 해당 제품을 보유한 소비자는 즉시 사용을 중단하고, (주)호상사 리콜 신청 누리집(https://hocorp.cafe24.com/cert/cert_register3.php) 또는 이메일(msrgear@naver.com)로 연락해 신속히 조치 받을 것을 당부했다.

조치 대상에 대한 자세한 정보는 소비자24(www.consumer.go.kr), 한국소비자원 누리집(www.kca.go.kr)과 소비자위해감시시스템(www.ciss.go.kr)에서 확인할 수 있다.

1 제품 정보

(리콜사유) 일부 제품 손잡이가 분리되거나 느슨해질 경우 화상 위험 초래*

* 미국(CPSC), 캐나다(Health Canada) 등 동일



(조치대상) 리액터 1.0L 포트 등 9개 모델(18,336개)

* 판매기간 : 2008. 7. ~ 2024. 2.

모델명	리액터 1.0L 포트 (Reactor 1.0L Pot)	리액터 1.7L 포트 (Reactor 1.7L Pot)	리액터 1.0L 스토브 시스템 (Reactor 1.7L Stove System)
사진			
모델명	리액터 1.7L 스토브 시스템 (Reactor 1.7L Stove System)	트레일 라이트 1.3L 포트 (Trail Lite 1.3L Pot)	트레일 라이트 2L 포트 (Trail Lite 2L Pot)
사진			
모델명	트레일 라이트 듀오 쿡 세트 (Trail Lite Duo Cook Set)	트레일 라이트 솔로 쿡 세트 (Trail Lite Solo Cook Set)	포켓로켓 스토브 키트 (PocketRocket Stove Kit)
사진			

2

사업자 조치 계획

- (부품 무상 제공) 대상 제품 구매 소비자*에게 분리형 손잡이(리프터) 무상 제공(2024. 4. 19.~)

* 해당 업체 구매 외 구매대행·해외직구 소비자도 신청은 가능하나 수령 순서는 상이할 수 있음.

<분리형 손잡이 사진>



<조치 계획 주요 내용>

구 분	내 용
소비자 조치 방법	· (주)호상사 리콜 신청 누리집(https://hocorp.cafe24.com/cert/cert_register3.php)에 접속하여 부품 수령 신청서 작성 또는 이메일(msrgear@naver.com), 고객센터(02-749-0480)로 연락하여 조치 요청
홍보 방법	· 사업자 누리집 및 SNS에 리콜 관련 정보제공 · 정품 인증 소비자에게 이메일 등을 통한 공지